ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ) ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

2025/2026 учебный год КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ КЛЮЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ТУРУ

10-11 классы

Механическая обработка швейного изделия или узла «Обработка горловины переда блузки окантовкой»

Ключи для жюри

Время выполнения – 40 минут.

Максимальное количество баллов – 35.

Задание «Обработка горловины переда блузки окантовкой» (35 баллов, 5 баллов за каждый верный ответ)

Заполните ячейки с буквами (операциями, рисунками или схемами, техническими условиями) в технологической карте «Обработка горловины переда блузки окантовкой»




Таблица 1.Технологическая карта ««Обработка горловины переда блузки окантовкой»

Желтым цветом выделены верные ответы


№	Операции	Рисунок, схема	Технические условия
1	А Произведите раскрой правой и левой частей переда. 5 баллов	20	Перед раскроем ткань продекотировать.
2	Сметать, стачать средние срезы переда, оставляя место под разрез длиной 100 мм.	20	Б Ширина шва стачивания - 20 мм. Выполнить закрепку в конце строчки. 5 баллов

Продолжение таблицы 1				
No	Операции	Рисунок, схема	Технически еусловия	
3	Разутюжить средний шов переда, разутюжить припуски разреза. Удалить нитки сметывания.	B	Температура нагрева утюга зависит от состава ткани	
		5 баллов		
4	Расстрочить средний шов. Строчку прокладывать с лицевой стороны переда.	10,10	Г Ширина отделочной строчки — 10 мм. 5 баллов	
5	Д Заутюжить окантовочную (косую) бейку вдоль пополам. 5 баллов		Температура нагрева утюга зависит от состава ткани	
6	Притачать окантовочную бейку к срезу горловины на расстоянии 1-2 мм от края, одновременно застрочить бант. Приутюжить.	E	Ширина шва притачивани я 1 мм.	




Ключи:

- 1. А Произведите раскрой правой и левой частей переда. 5 баллов
- **2. Б** Ширина шва стачивания 20 мм. Выполнить закрепку в конце строчки. **5 баллов**
- 3. В 5 баллов



- **4.** Γ Ширина отделочной строчки 10 мм. **5 баллов**
- 5. Д Заутюжить окантовочную (косую) бейку вдоль пополам. 5 баллов
- 6. Е 5 баллов, (если дан 1 правильный ответ)



7. Ж – Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. 5 баллов