# ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ) ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2025/2026 учебный год

Вид практики: «Общие практические работы»


Практическая работа по 3D моделированию и печать

10-11 класс

#### выдвижной нож

**Задание:** по предложенному образцу разработайте эскиз изделия, создайте 3D-модель изделия в системе автоматизированного проектирования, подготовьте проект для печати прототипа на 3D-принтере, распечатайте прототип на 3D-принтере, выполните чертежи изделия.

**Образец:** «Выдвижной нож» (см. рис. 1 а, б).






Рис. 1. «Выдвижной нож»

**Габаритные размеры изделия** (Д $\times$ В $\times$ Ш): в разложенном виде не более  $100\times30\times10$  мм.

#### Прочие размеры и требования:

- разработайте самостоятельно сборно-разборную модель выдвижного ножа;
- дизайн выдвижного ножа (форма и др.) может отличатся от представленного образца;
- конструктив ножа может отличаться от образца;
- в разложенном виде нож не должен самопроизвольно складываться;
- в сложенном виде нож не должен самопроизвольно раскладываться;
- разработать конструкцию таким образом, чтобы лезвие было съемным;
- при моделировании следует задать минимальные зазоры между деталями для свободной посадки, учитывая заданные габариты;

**Дизайн:** разработать конструкцию отличную от образца, приветствуется творческий подход к форме или украшению изделия, не ведущий к существенному упрощению задания.

Программное обеспечение: КОМПАС-3D.

# Порядок выполнения работы (пропустите пункты, относящиеся к настройкам 3D-принтера если печать, не предполагается):

- 1. ознакомьтесь с заданием;
- 2. на бумажном листе разработайте эскиз изделия с указанием габаритных размеров, подпишите лист своим персональным номером участника олимпиады;
- 3. создайте папку в указанном организаторами месте (на сетевом диске или на локальном компьютере) с названием по шаблону: zadanie номеручастника rosolimp;
- 4. выполните электронные 3D-модели деталей сборки с использованием программы КОМПАС-3D;
- 5. сохраните файл проекта в формате среды разработки и в формате **step** в указанной папке (на сетевом диске или на локальном компьютере) с названием **zadanie\_номеручастникa\_rosolimp**. Детали сборки назвать следующим образом: **detaln\_номеручаст-никa\_rosolimp**;
- 6. сделайте скриншот дерева построения модели и сохраните в указанной папке (на сетевом диске или на локальном компьютере) с названием zadanie номеручастника tree rosolimp;
- 7. экспортируйте электронные 3D-модели деталей изделия в формат .stl в папку на сетевом диске или на локальном компьютере под следующим названием: detaln\_номеручастника\_rosolimp.stl;
- 8. подготовьте модель для печати на 3D-принтере в программе-слайсере (CURA или иной), выставив необходимые настройки печати в соответствии с возможностями 3D-принтера и сохраните файл с названием zadanie\_номеручастника\_rosolimp в формате программыслайсера (gcode);
- 9. выполните скриншоты деталей проекта в слайсере и сохраните их в сетевой папке или на локальном компьютере с названием zadanie\_но-меручастникa\_slicer \_rosolimp. Скриншоты должны демонстрировать верные настройки печати;
- 10. перенесите подготовленные файлы в 3D-принтер и запустите 3D-печать изделия;
- 11. оформите чертежи деталей в программе КОМПАС-3D или вручную на листе чертежной бумаги, соблюдая требования ГОСТ и ЕСКД, в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с выполнением местного сечения по выбору участника и выполнение сечения плоскостью, с проставлением размеров, осевыми линиями и т.д. Если чертеж был

выполнен на компьютере, сохраните электронный чертеж в формате pdf под названием zadanie номеручастника rosolimp.

- 12. продемонстрируйте и сдайте организаторам все созданные материалы;
- 13. уберите рабочее место.

# Рекомендации (пропустите пункты, относящиеся к настройкам 3D-принтера если печать, не предполагается):

- 1. При разработке 3D модели рекомендуется учесть погрешность печати (при конструировании отверстий и пазов). Для уточнения зазоров и усадки рекомендуется напечатать пробник (например, пластина, с отверстиями разных размеров).
- 2. При подготовке задания на печать в программе-слайсере любой 3D модели следует размещать деталь на оптимальной плоскости основания.
- 3. Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология.
- 4. Необходимо учитывать минимальные допустимые толщины элементов детали, а также возможную усадку конечного изделия.
- 5. При подготовке задания на печать следует задать оптимальные параметры качества и заполнения модели в соответствии с конструкционными свойствами изделия и времени, отведенного на выполнение задания.
- 6. Если делаете намеренные конструктивные улучшения или украшения опишите их на чертеже изделия.
- 7. Верный расчет времени проектирования и сдачи работы поощряется дополнительными баллами.

# Перечень сдаваемой отчетности (пропустите пункты, относящиеся к настройкам 3D-принтера если печать, не предполагается):

- 1. Эскиз, выполненный согласно ГОСТ ЕСКД на бумажном листе.
- 2. Папку с файлами (на сетевом диске) 3D-модели в форматах **step**, **stl**, модель в формате среды разработки, проект изделия в формате слайсера.
- 3. Скриншоты дерева построения модели.
- 4. Скриншоты проекта в слайсере.
- 5. Электронный чертеж в формате **pdf**.
- 6. Напечатанное изделие.

#### Время выполнения работы 90 минут.

## Критерии оценивания практической работы по

### **3D** моделированию и печати

№	Критерии оценивания	Макс.	Балл
$\Pi/\Pi$	притерии оденивания	балл	участника
	3D-моделирование в САПР		
1	<b>Технические особенности созданной участником 3D-</b>	10	
	модели		
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	<ul> <li>габаритные размеры всего изделия соответствуют требованиям (1 балл);</li> </ul>		
	<ul> <li>каждая деталь сборки по цвету отличается от дефолтного (серого) (1 балл);</li> </ul>		
	• форма клинка отличается от образца (2 балла);		
	• форма рукоятки отличается от образца (2 балла);		
	<ul> <li>дизайн всего изделия отличается от образца (2 балла);</li> </ul>		
	• файлы в папке подписаны согласно рекомендациям,		
	по заданию (1 балл);		
	• все модели сохранены в <b>STEP</b> -формат (1 балл);		
2	Сложность разработанной конструкции 3D-модели, мо-	3	
	дификация (форма, технические решения, трудоем-		
	кость)		
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	• имеется дополнительная конструктивная модифи-		
	кация относительно образца в задании (2 балла);		
	• имеется дополнительное украшение изделия (1		
	балл);		
	Подготовка проекта к 3D-печати		
3	Файл командного кода для 3D-печати модели в про-	3	
	грамме-слайсере (например, Cura, Polygon или иной)		
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	• gcode всех моделей получены (1 балл);		
	• выбор участником наличия или отсутствия поддер-		
	жек и слоя прилипания в проекте осуществлен грамотно (1 балл);		
	• сделаны скриншоты, демонстрирующие настройки (1 балл);		

<b>№</b> п/п	Критерии оценивания	Макс. балл	Балл участника
4	Эффективность размещения изделия	2	
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	<ul> <li>все модели оптимально ориентированы с точки зре-</li> </ul>		
	ния печати (1 балл);		
	• прототипы для печати имеют масштаб 100% (1		
	балл);		
	Оценка распечатанного прототипа		
5	Прототип изделия (деталей)	7	
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	• изделие полностью распечатано (1 балл);		
	изделие собирается без использования вспомога-		
	тельного инструмента (1 балл);		
	• в разложенном состоянии нож самопроизвольно не		
	складывается (2 балл);		
	• в сложенном состоянии нож самопроизвольно не		
	раскладывается (2 балл);		
	• изделие разбирается без использования вспомога-		
	тельных инструментов (1 балл);		
	Графическое оформление задания		
6	Предварительный эскиз/технический рисунок на бу-	2	
	маге		
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	<ul> <li>на эскизе изображены все конструктивные детали (1</li> </ul>		
	балл);		
	<ul> <li>выдержаны пропорции между деталями (1 балл);</li> </ul>		
7	Итоговые чертежи (на бумаге или в электронном виде)	8	
′	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах	0	
	максимума:		
	• все чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД:		
	формат листа, линии оформления чертежа, запол-		
	(2.5		
	ненная основная надпись (2 балла);		
	• на чертежах изображены все необходимые виды де-		
	<ul> <li>на чертежах изображены все необходимые виды деталей (2 балла);</li> </ul>		
	<ul> <li>на чертежах изображены все необходимые виды деталей (2 балла);</li> <li>на чертежах проставлены необходимые для модели-</li> </ul>		
	<ul> <li>на чертежах изображены все необходимые виды деталей (2 балла);</li> <li>на чертежах проставлены необходимые для моделирования детали размеры и осевые линии (2 балла);</li> </ul>		
	<ul> <li>на чертежах изображены все необходимые виды деталей (2 балла);</li> <li>на чертежах проставлены необходимые для модели-</li> </ul>		
	<ul> <li>на чертежах изображены все необходимые виды деталей (2 балла);</li> <li>на чертежах проставлены необходимые для моделирования детали размеры и осевые линии (2 балла);</li> </ul>		
	<ul> <li>на чертежах изображены все необходимые виды деталей (2 балла);</li> <li>на чертежах проставлены необходимые для моделирования детали размеры и осевые линии (2 балла);</li> <li>на чертежах присутствуют местные или полные раз-</li> </ul>		

## Критерии оценивания практической работы по

## D моделированию (без печати)

<b>№</b> п/п	Критерии оценивания	Макс. балл	Балл участника
11/11	3D-моделирование в САПР		
1	<b>Технические особенности созданной участником 3D-модели</b> Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума:	14	
	<ul> <li>габаритные размеры всего изделия соответствуют требованиям (1 балл);</li> <li>каждая деталь сборки по цвету отличается от дефолтного (серого) (1 балл);</li> <li>изделие состоит из четырех и более деталей (3 балла);</li> <li>форма клинка отличается от образца (3 балла);</li> <li>форма рукоятки отличается от образца (3 балла);</li> <li>дизайн изделия отличается от образца (2 балла);</li> <li>файлы в папке подписаны согласно рекомендациям,</li> </ul>		
2	по заданию (1 балл);  Сложность разработанной конструкции 3D-модели, модификация (форма, технические решения, трудоемкость)  Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума:  • имеется дополнительная конструктивная модификация относительно образца в задании (3 балла);  • имеется дополнительное украшение изделия (3	6	
	балла); <b>Графическое оформление задания</b>		
3	Предварительный эскиз/технический рисунок на бумаге Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума:  • все линии и размеры выполнены, согласно ГОСТ (1 балл);  • имеются наглядные линии внутреннего контура, выявляющий внутреннее строение (1 балл);  • на эскизе изображены все конструктивные детали (1 балл);  • на эскизе изображены все необходимые виды детали (1 балл);  • выдержаны пропорции между деталями (1 балл);	5	

<b>№</b> п/п	Критерии оценивания	Макс. балл	Балл участника
4	Итоговые чертежи (на бумаге или в электронном виде)	10	
	Оценка складывается по наличию элементов, в пределах		
	максимума:		
	• все чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД:		
	правильно подобран формат листа(ов) – для элек-		
	тронного чертежа, правильно подобран масштаб		
	отображения проекций на листе(ах) – для ручного		
	чертежа (1 балл);		
	• все чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД: за-		
	полнена основная надпись для одиночного листа,		
	правильно выбрана и заполнена рамка для последу-		
	ющих листов в много страничном чертеже (1 балл);		
	• все чертежи оформлены в соответствии с ЕСКД:		
	лини оформления чертежей выполнены согласно		
	ГОСТ (1 балл);		
	• на чертежах изображены все необходимые виды де-		
	тали (3 балла);		
	• на чертежах проставлены необходимые для модели-		
	рования детали размеры и осевые линии (1 балл);		
	• на чертеже(ах) выполнены все необходимые раз-		
	резы или сечения (3 балла).		
	Итого:	35	